




SP100TN1F/4/1	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
صفحه از ۱	شماره: ۳۸
نوع خودرو: شاهین	

## موضوع: اصلاح قطعه پدال کلاچ با کورس جدید ۱۳۰ میلیمتری در خودرو شاهین

### قابل توجه نمایندگی های خدمات دهنده به خودرو شاهین

احتراماً پیرو مشاهده مراجعه مشتریان با اظهار بدجارتمندی از خودروهای شاهین و با توجه به اعلام خودرو ساز مبنی بر اصلاح قطعه پدال کلاچ با کورس جدید **130mm** ، به اطلاع نمایندگیهای مجاز می رساند قطعه اصلاح شده مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ (شماره شاسی ۵۵۷۱ به بعد) در خط تولید استفاده گردیده است. لذا مقتضی است در صورت مراجعه خودرو ، ابتدا نسبت به بررسی و شناسایی ایراد فوق اقدام نموده و در صورت مشاهده ایراد در خودرو های تولیدی بعد از شماره شاسی اعلام شده موارد از طریق سیستم کارایی بخش فنی و گارانتی اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد .

شایان ذکر است برای خودروهای مراجعه کننده قبل از شماره شاسی اعلام شده نیز مطابق اطلاعیه های فنی به شماره های ۱۷ و ۲۰ که قبله به نمایندگان محترم اطلاع رسانی شده است ، نسبت به رگلاژ و تنظیم، اقدامات لازم صورت پذیرد .



کد فنی	شرح قطعه	سویال
<b>TN28046510C</b>	مجموعه پدال کلاچ	۸۶۰۰۲۹

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام: سیروان زیری امضاء	نام: محمد تقی بدیعی امضاء	نام: حمید رضا ملکی امضاء