

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

صفحه ۱ از ۱

شماره: ۴۸

نوع خودرو: شاهین

موضوع: دستورالعمل عدم انطباق سنسور دور موتور خودرو شاهین

قابل توجه نمایندگی های خدمات دهنده به خودرو شاهین

احتراماً با توجه به اعلام شرکت خودروساز مبنی بر عدم انطباق سنسور دور موتور RPM در برخی از خودروهای شاهین به اطلاع نمایندگیهای مجاز می رساند نسبت به جایگزین نمودن سنسور دور موتور طرح قدیم با طرح جدید به شرح ذیل اقدام نمایند.
لازم به توضیح است خودروهای مدنظر متعاقباً طی بخشندامه مربوطه اعلام می گردد.

استفاده از سیلر و
درپوش بر روی
سنسور طرح جدید



سنسور طرح قدیمی

فاقد درپوش بر روی سنسور

سریال قطعات:

سریال قطعه	شرح قطعه
۸۶۰۱۲۸	سنسور دور موتور

زمان استاندارد:

کد اجرت	شرح عملیات
R7050C15	عدم انطباق سنسور دور موتور

تصویب کننده

تایید کننده

تهیه کننده

نام: سیروان زیری
امضاء

نام: محمد تقی بدیعی
امضاء

نام: حمیدرضا ملکی - حمیدرضا تقی پوریان
امضاء