



SP100TN1B/1/1	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
صفحه ۱ از ۱	شماره: ۳۰
نوع خودرو: شاهین	

موضوع: نشتی روغن واسکازین از سوپاپ تخلیه هوای گیربکس خودرو شاهین

قابل توجه نمایندگی های منتخب خودرو شاهین

احتراماً در صورت مشاهده نشتی روغن از سوپاپ تخلیه هوای گیربکس در برخی از خودروهای شاهین در شبکه خدمات پس از فروش به اطلاع نمایندگی های مجاز می رساند ، بنا بر اعلام شرکت خودروساز تغییرات و اصلاحاتی در ساختار قطعه سوپاپ تخلیه هوای گیربکس صورت پذیرفته است و در خودروهای تولیدی بعد از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ از قطعه تغییر یافته در خط تولید استفاده شده است. لذا مقتضی است نمایندگیهای مجاز در صورت مراجعه خودرو با ایراد مذکور ، نسبت به تعویض قطعه معیوب و استفاده از قطعه اصلاح شده اقدام نمایند.

توجه : در صورت نشتی روغن گیربکس از محل سوپاپ تخلیه لازم است در مرحله اول میزان روغن گیربکس بررسی و از ایراد قطعه فوق اطمینان حاصل گردد و الزاماً مشاهده طرح قدیمی بر روی خودرو به منزله ایراد و ضرورت تعویض این قطعه نبوده و حتماً از عیب قطعه اطمینان حاصل نمایید.



سوپاپ تخلیه هوای گیربکس
طرح قدیمی



سوپاپ تخلیه هوای گیربکس
طرح جدید با سریال ۸۶۱۴۷۱

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا ملکی امضاء	نام: محمدتقی بدیعی امضاء	نام: سیروان زبیری امضاء