

SP100TN1G/30/1	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲:
صفحه از ۱	شماره: ۲۳
نوع خودرو: شاهین	



(مدیریت فنی و گارانتی)

شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: دستورالعمل رفع عدم انطباق سنسور دمای هوای بیرون خودرو شاهین

قابل توجه نمایندگی های خدمات دهنده به خودرو شاهین

احتراماً پیرو اعلام شرکت خودروساز مبنی بر عدم انطباق سنسور دمای هوای بیرون در برخی از خودروهای شاهین مقتضی است نمایندگیهای مجاز مطابق دستورالعمل پیوست نسبت به رفع عدم انطباق مذکور اقدام نمایند.



سنسور دمای محیط



زمان استاندارد تعمیرات :

ردیف	کد عملیات	شرح	زمان - ساعت
۱	R7050C05	رفع عدم انطباق سنسور دمای هوای بیرون	۰.۴۵

قطعات مرتبط :

ردیف	سریال قطعه	شرح قطعه	ضریب مصرف قطعه
۱	۸۶۱۴۳۹	رابط دسته سیم سنسور دمای خارجی	۱
۲	۸۶۱۴۳۸	براکت سنسور دما	۱
۳	۱۰۱۳۱۵	پیچ	۲
۴	۱۰۱۳۱۶	خار فنری	۲

پیوست

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
امضاء	امضاء	امضاء

توزيع نسخ ۱) مدیر عامل ۲) قائم مقام مدیر عامل ۳) کلیه معاونت های ذیر بسط ۴) کلیه مدیران مستقل ذیر بسط ۵) نمایندگیهای مجاز ۶) امداد خودروسازی ۷) امور مشتریان سایپا فرم: FSS004-01-0

فرآیند بازکاری جهت اصلاح ایراد محل مونتاژ سنسور دمای بیرون خودرو شاهین

ردیف	شرح	تصویر	توضیحات
۱	دمونتاژ قطعه کاور روی قفل درب موتور		مطابق با راهنمای تعمیراتی مرتبه
۲	دمونتاژ قطعه سنسور دمای بیرون از محل نصب قبلی		ابزار مناسب(پیچ گوشته بلند) پشت خار سنسور اهرم شود و سنسور از محل مونتاژ قبلی خود آزاد گردد.
۳	دمونتاژ کانکشن دسته سیم مربوطه از سنسور دمای بیرون قبلی		
۴	اتصال کانکشن کابل رابط جدید به کانکشن دسته سیم		رابط دسته سیم سنسور دمای خارجی با شماره سریال ۸۶۱۴۳۹
۵	عبور کابل رابط از زیر شراد و کنار چراغ		
۶	ادامه مسیر عبور کابل ارابط مطابق تصویر از زیر برآکت های بدنه		

فرآیند بازکاری جهت اصلاح ایراد محل مونتاژ سنسور دمای بیرون خودرو شاهین

		ادامه مسیر عبور کابل رابط مطابق تصویر از زیر برآکت های بدنه	۷
		ادامه مسیر عبور کابل افزوده شده مطابق تصویر	۸
سنسور دما پسورد عمودی بر روی برآکت فلزی مربوطه مونتاژ گردد. (برآکت سنسور دما با شماره سریال ۸۶۱۴۳۸)		اتصال کانکشن کابل افزوده شده به سنسور دمای بیرون و نصب بر روی برآکت	۹
خارهای فلزی در دو سر شیار موجود در تصویر مونتاژ شود. (شماره سریال خار فنری ۱۰۱۳۱۶)		مونتاژ دو عدد خار مهره فلزی مطابق تصویر بر روی قطعه پلیمری ایرگاید	۱۰
		قرارگیری برآکت در محل خود مطابق تصویر	۱۱
شماره سریال پیج خودکار ۱۰۱۳۱۵		مونتاژ دو عدد پیج خودکار جهت نصب برآکت	۱۲

فرآیند بازکاری جهت اصلاح ایراد محل مونتاژ سنسور دمای بیرون خودرو شاهین

		<p>جا زدن خارهای کشوئی بر روی دسته سیم در محل های مشخص شده در تصویر</p> <p>۱۳</p>
مطابق با راهنمای تعمیراتی مرتبه		<p>مونتاژ کاور روی قفل درب موتور</p> <p>۱۴</p>