

SP100TN1H/2/1	تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
صفحه از ۱	شماره: ۲۱
نوع خودرو: شاهین	

## موضوع: عدم انطباق رله ۴۰ آمپر زرد رنگ و تعویض آن در خودروی شاهین

### قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز

احتراماً، با توجه به اعلام شرکت خودروساز مبنی بر عدم انطباق رله ۴۰ آمپر پایه با رنگ زرد واقع در جعبه رله باکس بر روی تعداد محدودی از خودروهای شاهین با ایراد عملکردی قطعات مرتبط با این رله (چراغ سلکتور کنترل بخاری و نیز چراغ جلو آمپر چند ثانیه بعد از خاموش شدن خودرو، با تأخیر خاموش می گردد) مقتضی است نمایندگان محترم در صورت مشاهده این ایراد نسبت به بررسی و تعویض قطعه مذکور با قطعه سالم اقدام نمایند.



رله ۴۰ آمپر پایه زرد رنگ  
این رله معیوب بوده و بایستی تعویض گردد



رله طوسی رنگ با سریال ۸۶۰۳۶۱  
جایگزین رله زرد رنگ گردد

**توجه:** نمایندگان محترم در صورت مشاهده رله ۴۰ آمپر مورد اشاره با رنگ طوسی از تعویض بی مورد آن جلوگیری نمایند

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده
نام: سیروان زیری امضاء	نام: محمد تقی بدیعی امضاء	نام: حمید رضا ملکی امضاء