شرکت بازرگانی سایپا یدک(سهامی خاص)
اطلاعيه فنى

تاریخ :۰/۰۸/۰۵	
شماره:۵۲	
نوع خودرو:شاه	

类
ساییا <del>ید</del> ت
(مدیریت فنی و گارانتی)

## موضوع: فرآيند عيب يابي صداي غير عادي سيستم تعليق خودرو شاهين

## قابل توجه نمایندگی های خدمات دهنده به خودرو شاهین

احتراماً در صورت مراجعه مشتریان با اعلام ایراد صدای غیر عادی در دست انداز از ناحیه سیستم تعلیق خودرو شاهین ، به اطلاع شبکه نمایندگیهای مجاز میرساند مقتضی است قبل از هر گونه اقدام جهت تعویض قطعه به شرح فلوچارت زیر ابتدا مجموعه های تاثیر گذار در ایراد فوق بررسی گردد.



صفحهٔ ۱۱ز ۲





لاستیک نویز گیر فنر لول جلو



پیچ اتصال اکسل به یال طولی بدنه



محل قرار گیری کلاهک لاستیکی کمک فنر داخل گلگیر


تصويب كننده	تاييد كننده	تهیه کننده
نام :سیروان زبیری	نام :محمدتقى بديعى	نام :حمیدرضا ملکی
امضاء	امضاء	امضاء

14	تاریخ :۰۰/۰۸/۰۵
صفحهٔ ۱۲ز ۲	شماره:۵۲
	نوع خودرو:شاهيز



## شرکت بازرگانی سایپا یدک(سهامی خاص) اطلاعیه فنی

(مدیریت فنی و گارانتی)



تصويب كننده	تاييد كننده	تهیه کننده
نام :سیروان زبیری	نام :محمدتقى بديعى	نام :حمیدرضا ملکی
امضاء	امضاء	امضاء